

(参考)

佐賀県ドクターヘリ飛行中の部品落下事象



佐賀県ドクターヘリ（ベル429型）



折損したアンテナ基部



正常なアンテナ